

Detalle de verificación

Ford Mondeo

2.0 Se Ecoboost Aut

• Transmisión	• KM		
Automática	58264		
• Año	• Puertas	• Combustible	• Motor
2015	4	Nafta	2.0 Se Ecoboost Aut



Desde 280 puntos de inspección

El siguiente informe resulta de una revisión de: mecánica integral, estructura del vehículo y escaneo computarizado, realizada por un profesional mecánico al servicio de Karvi.

Calidad mecánica garantizada:

	Aprobado		Aprobado
1 Carrocería	✓	2 Motor	✓
3 Suspensión	✓	4 Dirección	✓
5 Transmisión	✓	6 Frenos	✓
7 Neumáticos	✓	8 Eléctricos y controles	✓
9 Chasis	✓	10 Interior y baúl	✓

Detalles del auto



Motor: Recomendación: cambiar filtros de aceite y aire del motor, aceite del motor, correas del alternador