

Detalle de verificación

Volkswagen Gol

1.6 5 P Trend L/17

• Transmisión	• KM		
Manual	43		
• Año	• Puertas	• Combustible	• Motor
2021	5	Nafta	1.6 5 P Trend L/17



Desde 280 puntos de inspección

El siguiente informe resulta de una revisión de: mecánica integral, estructura del vehículo y escaneo computarizado, realizada por un profesional mecánico al servicio de Karvi.

Calidad mecánica garantizada:

	Aprobado		Aprobado
1 Carrocería	✓	2 Chasis	✓
3 Dirección	✓	4 Eléctricos y Controles	✓
5 Frenos	✓	6 Interior y baúl	✓
7 Motor	✓	8 Neumáticos	✓
9 Suspensión	✓	10 Transmisión	✓